«СОГЛАСОВАНО»
Председатель Астраханской
региональной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
_____ Н.В. Орлов
«14» 02 2022г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МБДОУ
г. Астрахани
«Детский сад № 33»
_____ Л.В. Борзых
«14» 02 2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад № 33»

414040, г. Астрахань, ул. Коммунистическая д. 29

№ 6-02 от 14 февраля 2022 г.

г. Астрахань
2022 г.
Составлено ООО «Экспертно-консультационный центр «Без преград»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем услуг в сфере образования.

1. Краткая характеристика объекта

1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад № 33»**;
1.2. Адрес объекта: **414000, г. Астрахань, ул. Коммунистическая д. 29**;
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей + мезонин, 782,2 кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка: **есть**;
1.4. Год постройки здания: **1917**;
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего – **до 2025г**,
дата последнего капитального ремонта – **не проводился**.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу): **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад № 33»** краткое наименование: **МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 33»**;
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **414000, г. Астрахань, ул. Коммунистическая д. 29**;
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**;
1.9. Форма собственности: **государственная**;
1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**;
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Управление по образованию и науке администрации муниципального образования «Город Астрахань»**;
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **414024 г. Астрахань, ул. Богдана Хмельницкого д. 29. Тел. (8512) 52-39-85, факс (8512) 51-57-27, uprav.obr@30gorod.ru**.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**;
2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет, обеспечение их содержания, воспитания, оздоровления, присмотра и ухода**;
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте, с пребыванием с 7-00 до 19-00 часов, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни**;
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**;
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **нет**;
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускная способность: **110 детей**;
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
До МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 33» можно доехать
автобусами маршрутами: №25, №30;
маршрутными такси маршрутами: №1с, №4с, №5с, №9с, № 11с, № 12с, № 13с, № 14с, №17с, №18с, №28с, №30с, №33с, №33ск, №38с, №41с, №43с, №52с, №53с, №77с, №78с, №81с, №82с, №85с, №86с, №101, №139;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
автобусные маршруты №25, №30;
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
(Остановка «Отель 7 Небо»)
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **22 м**;
3.2.2. время движения (пешком): **1 мин**;
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **нет**;
3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): **нет**;
3.2.5. Информация на пути следования к объекту:
акустическая,тактильная, визуальная: **нет**;
3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**,
их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
1	**К** (передвигающиеся на креслах-колясках)	По варианту «ВНД»
2	**О-н** (поражение нижних конечностей)	По варианту «ДУ»
3	**О-в** (поражение верхних конечностей)	По варианту «ДУ»
4	**С-п (**полное (тотальное) нарушение зрения - слепота)	По варианту «ДУ»
5	**С-ч** (частичное нарушение зрения)	По варианту «Б»
6	**Г-п** (полное (тотальное) нарушение слуха -глухота)	По варианту «А»
7	**Г-ч** (частичное нарушение слуха)	По варианту «А»
8	**У** (нарушение умственного развития (ментальное))	По варианту «ДУ»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	---
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, С-п), ДЧ-И (О-н, О-в), ДП-И (Г-п, Г-ч, У, С-ч)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К), ДУ (С-п), ДЧ-И (О-н, О-в, С-ч), ДП-И (Г-п, Г-ч, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К), ДУ (С-п), ДЧ-И (О-н, О-в, С-ч), ДП-И (У, Г-п, Г-ч)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О-н, С-п), ДЧ-И (О-в), ДП-и (С-ч, Г-п, Г-ч, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ(С-п), ДЧ-И (О-н, О-в, У, К, Г-ч, Г-п)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

№ п/п	**Основные показатели доступности для инвалидов объекта**	**Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта**
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств	***Нет***
2.	Сменные кресла-коляски	***Нет***
3.	Адаптированные лифты	***Нет***
4.	Поручни	***Есть***
5.	Пандусы	***Нет***
6.	Подъемные платформы (аппарели)	***Нет***
7.	Раздвижные двери	***Нет***
8.	Доступные входные группы	***Есть***
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	***Нет***
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	***Есть, но не везде***

11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	***Только для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции слуха***
12.	Дублирование, необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	***Есть, но не везде***
13.	Дублирование, необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	***Есть, но не везде***
14.	Иное	---

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	**Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги**	**Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги**
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	*Есть*
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	*Есть.*
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам,	*Есть*

	связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	
4	Наличие работников административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	*Да. Приказом №34 от 11.02.2022 назначены работники учреждения, ответственные за сопровождение инвалидов и иных МГН.*
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	*Да.*
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	*Отсутствует. Штатным расписанием не предусмотрено*
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	*Не используется*
8	Предоставляются услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	*Не организовано.*
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	*Отсутствует.*
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	*Адаптирован для людей с нарушением зрения*
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	*Не предусмотрено*
12	Иные	---

5. Управленческое решение (проект)

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	---
2	Вход (входы) в здание	– установить знаки, указывающие на доступность объекта – устранить перепады высот – установить кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи, а также знак

		её обозначающий – выделить контрастно ручку входной двери по отношению к дверному полотну (Срок исполнения 2022-2023 гг.)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	– выделить контрастным цветом краевые ступени эвакуационных лестниц – разместить информационные таблички, обозначающие назначение кабинетов, на стене со стороны ручки двери – устранить перепады высот – выделить контрастным цветом поручни на эвакуационных лестницах (Срок исполнения 2022-2023 гг.)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	– установить информирующие тактильные таблички о назначении помещения – разместить контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей – устранить перепады высот (Срок исполнения 2022-2023 гг.)
5	Санитарно-гигиенические помещения	– установить крючки для одежды и костылей – установить информирующие тактильные таблички о назначении помещения – установить опорный поручень у раковины – установить кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи (Срок исполнения 2022-2023 гг.)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	– доработать сайт учреждения, описать предоставление услуг с учётом норм доступности. – установить указатели доступности элементов объекта (Срок исполнения 2022-2023 гг.)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	---
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

*Проведение текущего и капитального ремонта будет осуществляться при условии включения в техническое задание здания образовательного учреждения и целевого финансирования разработки ПСД и необходимых работ в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы, исполнения требований Федерального Закона Российской Федерации от 24.11 1995 г. № ФЗ-181 «О социальной защите прав инвалидов РФ», Федерального Закона от 01 декабря 2014 года, ФЗ-419 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защите инвалидов в связи с ратифицированием конвенции о правах инвалидов», исполнения Постановления Правительства Астраханской области от 21.07.2014 г. № 295 «О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН».

5.2. Период проведения работ: **2022 -2023 гг.**
в рамках исполнения: **Распоряжения Правительства Астраханской области от 21.07.2016 г. №295-Пр, с изменениями от 29.03.2017 г. № 89-Пр (дорожная карта); Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"; Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда».**
5.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О, С, Г, У)
5.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: https://zhit-vmeste.ru/

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от 14 февраля 2022 г.
2. Акта обследования объекта: от 03 февраля 2022 г.

Состав комиссии по проведению обследования и паспортизации (Приказ №33 от 11.02.2022):

Члены комиссии	_____	Е.В. Пахомова	Заместитель заведующего по АХР
	_____	Т.К Быкова	Заведующий складом
В том числе: представители общественных организаций инвалидов	_____	Н.В.Орлов	Председатель Астраханской региональной организации «Всероссийское общество инвалидов»
	_____	Л.С.Курбатова	Эксперт СДС ВОИ «Мир, доступный для всех», Директор ООО «Экспертно-консультационный центр «Без преград»

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 6-02 от 14 февраля 2022 г.

14 февраля 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад № 33»**;
1.2. Адрес объекта: **414000, г. Астрахань, ул. Коммунистическая д. 29**;
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей + мезонин, 782,2 кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка: **есть**;
1.4. Год постройки здания: **1917**;
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего – **до 2025г**,
дата последнего капитального ремонта – **не проводился**.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу): **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад № 33»** краткое наименование: **МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 33»**;
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **414000, г. Астрахань, ул. Коммунистическая д. 29**;
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**;
1.9. Форма собственности: **государственная**;
1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**;
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Управление по образованию и науке администрации муниципального образования «Город Астрахань»**;
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **414024 г. Астрахань, ул. Богдана Хмельницкого д. 29. Тел. (8512) 52-39-85, факс (8512) 51-57-27, uprav.obr@30gorod.ru**.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**;
2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет, обеспечение их содержания, воспитания, оздоровления, присмотра и ухода**;
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте, с пребыванием с 7-00 до 19-00 часов, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни**;
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**;
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **нет**;
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **110 детей**;
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
До МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 33» можно доехать
автобусами маршрутами: №25, №30;
маршрутными такси маршрутами: №1с, №4с, №5с, №9с, № 11с, № 12с, № 13с, № 14с, №17с, №18с, №28с, №30с, №33с, №33ск, №38с, №41с, №43с, №52с, №53с, №77с, №78с, №81с, №82с, №85с, №86с, №101, №139;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
автобусные маршруты №25, №30;
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
(Остановка «Отель 7 Небо»)
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **22 м**;
3.2.2. время движения (пешком): **1 мин**;
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **нет**;
3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): **нет**;
3.2.5. Информация на пути следования к объекту:
акустическая,тактильная, визуальная: **нет**;
3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**,
их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
1	**К** (передвигающиеся на креслах-колясках)	По варианту «ВНД»
2	**О-н** (поражение нижних конечностей)	По варианту «ДУ»
3	**О-в** (поражение верхних конечностей)	По варианту «ДУ»
4	**С-п** (полное (тотальное) нарушение зрения - слепота)	По варианту «ДУ»
5	**С-ч** (частичное нарушение зрения)	По варианту «Б»
6	**Г-п** (полное (тотальное) нарушение слуха -глухота)	По варианту «А»
7	**Г-ч** (частичное нарушение слуха)	По варианту «А»
8	**У** (нарушение умственного развития (ментальное))	По варианту «ДУ»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МБДОУ
г. Астрахани
«Детский сад № 33»

_____ Л.В. Борзых

«____» _____ 2022 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 6-02 от 14 февраля 2022 г.

г. Астрахань

03 февраля 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад № 33»**;
1.2. Адрес объекта: **414000, г. Астрахань, ул. Коммунистическая д. 29**;
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей + мезонин, 782,2 кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка: **есть**;
1.4. Год постройки здания: **1917**;
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего **– до 2025г**,
дата последнего капитального ремонта – **не проводился**.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу): **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад № 33»** краткое наименование: **МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 33»**;
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **414000, г. Астрахань, ул. Коммунистическая д. 29**;
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**;
1.9. Форма собственности: **государственная**;
1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**;
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Управление по образованию и науке администрации муниципального образования «Город Астрахань»**;
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **414024 г. Астрахань, ул. Богдана Хмельницкого д. 29. Тел. (8512) 52-39-85, факс (8512) 51-57-27, uprav.obr@30gorod.ru**.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой

фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**;
2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет, обеспечение их содержания, воспитания, оздоровления, присмотра и ухода**;
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте, с пребыванием с 7-00 до 19-00 часов, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни**;
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**;
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **нет**;
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **110 детей**;
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
До МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 33» можно доехать
автобусами маршрутами: №25, №30;
маршрутными такси маршрутами: №1с, №4с, №5с, №9с, № 11с, № 12с, № 13с, № 14с, №17с, №18с, №28с, №30с, №33с, №33ск, №38с, №41с, №43с, №52с, №53с, №77с, №78с, №81с, №82с, №85с, №86с, №101, №139;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
автобусные маршруты №25, №30;
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
(Остановка «Отель 7 Небо»)
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **22 м**;
3.2.2. время движения (пешком): **1 мин**;
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **нет**;
3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): **нет**;
3.2.5. Информация на пути следования к объекту:
акустическая,тактильная, визуальная: **нет**;
3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**,
их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
1	**К** (передвигающиеся на креслах-колясках)	По варианту «ВНД»
2	**О-н** (поражение нижних конечностей)	По варианту «ДУ»
3	**О-в** (поражение верхних конечностей)	По варианту «ДУ»

4	**С-п** (полное (тотальное) нарушение зрения - слепота)	По варианту «ДУ»
5	**С-ч** (частичное нарушение зрения)	По варианту «Б»
6	**Г-п** (полное (тотальное) нарушение слуха -глухота)	По варианту «А»
7	**Г-ч** (частичное нарушение слуха)	По варианту «А»
8	**У** (нарушение умственного развития (ментальное))	По варианту «ДУ»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	---
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, С-п), ДЧ-И (О-н, О-в), ДП-И (Г-п, Г-ч, У, С-ч)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К), ДУ (С-п), ДЧ-И (О-н, О-в, С-ч), ДП-И (Г-п, Г-ч, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К), ДУ (С-п), ДЧ-И (О-н, О-в, С-ч), ДП-И (У, Г-п, Г-ч)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О-н, С-п), ДЧ-И (О-в), ДП-и (С-ч, Г-п, Г-ч, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ(С-п), ДЧ-И (О-н, О-в, У, К, Г-ч, Г-п)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	

<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в,, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в,, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Доступность данного объекта социальной инфраструктуры для категорий МГН: К – объект не приспособлен под нужды данной категории, О – доступность частичная, С-п – доступность условная, С-ч – доступность частичная, Г – доступность частичная, У – доступность полная. Условная доступность объекта обеспечена помощью сотрудников в передвижении маломобильных граждан в здании детского сада; приказом №34 от 11.02.2022 назначены ответственные лица по работе с людьми с инвалидностью. Объект Постановлением Главы Администрации Астраханской Области №230 от 27.12.1993 принят на государственную охрану, а

также получил статус памятника государственного (областного) значения, как представляющий историческую и культурную ценность. Недоступность объекта для категории К обусловлена невозможностью реконструкции под нужды категории в виду статуса памятника государственного (областного) значения.
Территория, прилегающая к зданию доступна к посещению только через само здание; территория предназначена для посещения детьми и персоналом учреждения.
Вход в здание оборудован информационной табличкой об учреждении, выполненной тактильным шрифтом; установлена кнопка вызова охраны. Для полного приспособление структурно-функциональной зоны под нужды МГН необходимо установить знаки доступности для всех нозологий, согласно требованиям, а также установить кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи.
Для приспособления путей движения под нужды МГН следует нанести контрастную маркировку на краевые ступени эвакуационных лестниц, выделить контрастным цветом поручни на эвакуационных лестницах.
Зоны целевого назначения доступны для посещения всем категориям МГН.
Отсутствует информационное обозначение кабинетов и помещений, следует разместить информационные таблички о назначении помещений, выполненные тактильно-рельефным шрифтом.
Санузел доступен условно для людей с тотальными нарушениями зрения, частично доступен для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
В здании детского сада имеется звуковое и световое оповещение о пожаре для слабовидящих и слабослышащих посетителей.
Условная доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения сотрудников ответственных за сопровождение и оказание помощи инвалидам при посещении ими объекта, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние её на способность передвижения внутри помещения, а также на прилегающих территориях).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	---
2	Вход (входы) в здание	– установить знаки, указывающие на доступность объекта – устранить перепады высот – установить кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи, а также знак её обозначающий – выделить контрастно ручку входной двери по отношению к дверному полотну (Срок исполнения 2022-2023 гг.)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	– выделить контрастным цветом краевые ступени эвакуационных лестниц – разместить информационные таблички, обозначающие назначение кабинетов, на стене со стороны ручки двери

		– устранить перепады высот – выделить контрастным цветом поручни на эвакуационных лестницах (Срок исполнения 2022-2023 гг.)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	– установить информирующие тактильные таблички о назначении помещения – разместить контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей – устранить перепады высот (Срок исполнения 2022-2023 гг.)
5	Санитарно-гигиенические помещения	– установить крючки для одежды и костылей – установить информирующие тактильные таблички о назначении помещения – установить опорный поручень у раковины – установить кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи (Срок исполнения 2022-2023 гг.)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	– доработать сайт учреждения, описать предоставление услуг с учётом норм доступности. – установить указатели доступности элементов объекта (Срок исполнения 2022-2023 гг.)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	---
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия
9	**Паспорт доступности подлежит ежегодной актуализации,** так как при неправильной эксплуатации, в результате износа или вандальных действий отдельные функциональные элементы объекта, обеспечивающие безбарьерную среду, могут быть утрачены или изменить свои свойства (сломана вызывная кнопка, оторваны крючки в санузлах, стерта маркировка ступеней, появились дефекты покрытия на пешеходных путях движения и пр.). Если по результатам обследования изменилась степень доступности функциональных зон, то соответствующим образом выполняется **корректировка паспорта доступности** путем составления дополнительного приложения.	Ежегодно с заключением дополнительного соглашения к договору оказания услуг.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **2022-2023 г.**

в рамках исполнения: **Распоряжения Правительства Астраханской области от 21.07.2016 г. №295-Пр, с изменениями от 29.03.2017 г. № 89-Пр (дорожная карта); Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"; Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) в сфере проектирования и строительства, Роспотребнадзора, пожарного надзора;

4.4.2. техническая экспертиза;

4.4.3. разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов: Астраханская региональная организация ВОИ;

4.4.5. составление сметных локальных расчетов;

4.4.6. изучение рынка продаж с целью дальнейшего приобретения специальных устройств и средств реабилитации инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: https://zhit-vmeste.ru/

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 4 л.
3. Путей движения в здании на 7 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 5 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 4 л.

Результаты фотофиксации на объекте фотографии - 24 шт.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

_____

_____

Состав комиссии по проведению обследования и паспортизации (Приказ №33 от 11.02.2022):

Члены комиссии	_____	Е.В. Пахомова	Заместитель заведующего по АХР
	_____	Т.К Быкова	Заведующий складом
В том числе: представители общественных организаций инвалидов	_____	Н.В.Орлов	Председатель Астраханской региональной организации «Всероссийское общество инвалидов»
	_____	Л.С.Курбатова	Эксперт СДС ВОИ «Мир, доступный для всех», Директор ООО «Экспертно-консультационный центр «Без преград»

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 6-02 от 14 февраля 2022 г.

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «
414040, г. Астрахань, ул. Коммунистическая, д. 29
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Территория, прилегающая к зданию (участок)							
1.1.1	Вход на территорию	нет						
1.2	Путь движения на территории	есть						
1.3	Лестница (наружная)	есть						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	---		---	---

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.



<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: прилегающая территория недоступна для посещения со стороны основного входа в здание. Проход на прилегающую территорию осуществляется через здание. Посещение прилегающей территории людьми, передвигающимися на кресле-коляске, не предполагается, для остальных категорий МГН территория доступна условно, при помощи персонала учреждения.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 6-02 от 14 февраля 2022 г.

I. Результаты обследования:
2. Входа в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 33"
414040, г. Астрахань, ул. Коммунистическая, д. 29
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка	нет						
2.4	Двери (входные)	есть		 Фото 2.1	Входная дверь двустворчатая, ширина обеих створок – 0,75 м. При открытии двух створок достигается требуемая ширина дверного проёма в свету – 1,50 м (не менее 0,9 м). Высота порога входной двери 0,04 м.	С-п, С-ч, К, О-н	Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020). До момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами. Например: 	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР

					Справа от двери находится табличка с информацией о учреждении, выполненная тактильным шрифтом, на высоте 1,35 м.	Все	Замечаний нет.	
					На входной группе отсутствует кнопка вызова персонала для оказания ситуационной помощи.	Все	Рекомендуется установить систему вызова персонала для оказания ситуационной помощи перед входной площадкой. Тактильно-визуальный знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи должен размещаться над кнопкой вызова. Высота расположения верхнего края таких указателей должна быть 1,3 м от уровня поверхности. При наличии тактильно-визуальной информационной таблички и/или знака доступности объекта данный знак устанавливается под ними. (4.3.8.4 ГОСТ Р 52131-2019)	Организационные мероприятия

				 Фото 2.2	На входных установлен устаревший знак, указывающий на доступность функциональной зоны (входной группы).	К, Г-п, Г-ч, С-п, С-ч	Рекомендуется установить все знаки, указывающие на доступность объекта.  (п. 6.1.7, 6.5.1 СП 59.13330.2020; п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019).	Организационные мероприятия
					Дверная ручка не выделена контрастно по отношению к дверному полотну.	С-ч	Обеспечить контрастность ручки двери относительно дверного полотна. (п. 6.4.1, п. 6.4.3 СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия
2.5	Тамбур	нет				---		---
	ОБЩИЕ требования к зоне				На входной группе отсутствует знак, указывающий на доступность здания.	Все	Рекомендуется установить все знаки, указывающие на доступность объекта. (п. 6.1.7, 6.5.1 СП 59.13330.2020; п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019).	Организационные мероприятия

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входы) в здание	ДУ (К, С-п), ДЧ-И (О-н, О-в),		2.1 - 2.2	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

	ДП-И (Г-п, Г-ч, У, С-ч)			

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению: Структурно-функциональная зона доступна условно для людей, передвигающихся на кресле-коляске, и для людей с тотальным нарушением зрения. Для остальных категорий МГН входная группа доступна полностью или частично. Для полного приспособление структурно-функциональной зоны под нужды МГН рекомендется установить знаки доступности для всех нозологий, согласно требованиям, а также установить кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи.


Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 6-02 от 14 февраля 2022 г.


I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 33"
414040, г. Астрахань, ул. Коммунистическая, д. 29
Наименование объекта, адрес


N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть						
				 Фото 3.1	На пути движения (после входа в учреждение) расположена лестница.	К	**Переоборудование путей движения невозможно из-за конструкционных особенностей здания.** Требования СП: При перепаде высот пола в здании следует предусматривать пандусы или подъёмные устройства, доступные для МГН. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)	---

					На краевые ступени лестницы нанесены контрастные полосы.	С-ч	Замечаний нет.	
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть		 Фото 3.2	Проступи ступеней шириной 0,30 м. Подступенки имеют высоту 0,16 м. Высота верхнего поручня – 0,90 м, нижнего – 0,60 м. Поручни непрерывны по всей высоте лестницы, имеют травмобезопасное окончание. На краевые ступени лестницы нанесена контрастная маркировка.	О-н, С-ч, С-п	Замечаний нет.	---

3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский	нет						
3.5.	Дверь	есть		 Фото 3.4	Отсутствуют информационные таблички о назначении помещения. Дверь двустворчатая, ширина одной створки – 0,70 м. При открытии двух створок достигается ширина более 0,90 м (1,40 м).	Все	Разместить информационные таблички обозначающие назначение кабинетов на высоте от 1,4 до 1,6; п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1,6.5.2 СП 59.13330.2020, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020).	Организационные мероприятия

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		 Фото 3.5	Высота размещения плана - 1,7м.	Все	Замечаний нет	---
				 Фото 3.6	Ширина дверного полотна – 0,95м. Высота порога – 0,045 м.	С-ч, С-п, О-н	Обеспечить высоту порога не более 0,014. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт

				 Фото 3.8	Проступи ступеней шириной 0,30 м. Подступенки имеют высоту 0,15 м. Высота поручня – 1,0 м. Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней эвакуационной лестницы.	О-н, С-ч, С-п	На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц в общественных зданиях должны быть нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы, согласно п. 6.2.8 текущего СП. (п. 6.2.29 СП 59.13330.2020) Ширину марша лестницы следует принимать – 1,35 м, – для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий классов Ф1.1 (детские заведения). (п. 6.2.24 СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия
				 Фото 3.9	Ширина дверного полотна – 0,90м. Высота порога – 0,027 м.	С-ч, С-п, О-н	Обеспечить высоту порога не более 0,014. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт

				 Фото 3.10	Проступи ступеней шириной 0,25 м. Подступенки имеют высоту 0,20 м. Высота поручня – 0,95 м. Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней эвакуационной лестницы.	О-н, С-ч, С-п	На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц в общественных зданиях должны быть нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы, согласно п. 6.2.8 текущего СП. (п. 6.2.29 СП 59.13330.2020) Ширину марша лестницы следует принимать – 1,35 м, – для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий классов Ф1.1 (детские заведения). (п. 6.2.24 СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия
						С-ч	Поручни лестниц на путях эвакуации в общественных зданиях и сооружениях должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркостный контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки. (п. 6.2.29 СП 59.13330.2020)	
					Дверные ручки на эвакуационных выходах не выделены контрастно по отношению к дверному полотну.	С-ч	Обеспечить контрастность ручек дверей относительно дверного полотна. (п. 6.4.1, п. 6.4.3 СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия

	ОБЩИЕ требования к зоне							

I. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания и пути эвакуации	ВНД (К), ДУ (С-п), ДЧ-И (О-н, О-в, С-ч), ДП-И (Г-п, Г-ч, У)		3.1 – 3.10	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению: Структурно-функциональная зона не доступна для людей, передвигающихся на кресле-коляске. Здание построено до 1917 года и является объектом культурного наследия, капитальному ремонту и перестройке путей движения не подлежит. Учреждение не предназначено для посещения людей, передвигающихся на кресле-коляске в виду конструкционных особенностей здания. Для приспособления структурно-функциональной зоны под нужды остальных МГН следует нанести контрастную маркировку на краевые ступени эвакуационных лестниц, выделить контрастным цветом поручни на эвакуационных лестницах. При последующем текущем ремонте перепады высот порогов в дверных проёмах будут устранены.

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 6-02 от 14 февраля 2022 г.


I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 33"
414040, г. Астрахань, ул. Коммунистическая, д. 29
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		 Фото 4.1	На прозрачном полотне двери отсутствует контрастная маркировка.	С-ч	На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м. Контрастная маркировка предусматривается с обеих сторон прозрачного полотна. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия ---

					Ширина дверного проёма в свету – 0,83 м.	О-н	Замечаний нет.	---
					Отсутствуют тактильные информационные таблички.	Все	Разместить информационные таблички обозначающие назначение кабинетов на высоте от 1,4 до 1,6; п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1,6.5.2 СП 59.13330.2020, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020).	Организационные мероприятия

4.2	Зальная форма обслуживания	есть		 Фото 4.7	Дверь в музыкальный зал двустворчатая, ширина одной створки – 0,65 м. Ширина дверного проема в просмотровый зал при открытии обеих створок – 1,30 м. Высота порога в двери – 0,02 м.	О-н, С-ч, С-п	Обеспечить высоту порога не более 0,014. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Информирующие таблички о назначении кабинетов, помещений размещены не в соответствии с СП.	Все	Разместить информационные таблички обозначающие назначение кабинетов на высоте от 1,4 до 1,6; п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели	Организационные мероприятия

							или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1,6.5.2 СП 59.13330.2020, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020).	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения – зоны обслуживания	ВНД (К), ДУ (С-п), ДЧ-И (О-н, О-в, С-ч), ДП-И (У, Г-п, Г-ч)		№ 4.1 – 4.8	Текущий ремонт, организационные мероприятия


<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.


<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению: Структурно-функциональная зона не доступна для людей, передвигающихся на кресле-коляске. Здание построено до 1917 года и является объектом культурного наследия, капитальному ремонту и перестройке путей движения, ведущих непосредственно к зоне целевого назначения объекта, не подлежит. Учреждение не предназначено для посещения людей, передвигающихся на кресле-коляске в виду конструкционных особенностей здания. Зоны целевого назначения условно доступны для людей с потерей зрения, для остальных категорий зоны целевого назначения доступны полностью или частично. Для полного приспособления структурно-функциональной зоны для МГН рекомендуется разместить информационные таблички о назначении помещений. При последующем текущем ремонте перепады высот порогов в дверных проёмах будут устранены.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 6-02 от 14 февраля 2022 г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 33"
414040, г. Астрахань, ул. Коммунистическая, д. 29
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		 Фото 5.1	Ширина дверного проема в свету – 0,75 м. Высота порога – 0,05 м.	О-н, С-ч, С-п	Обеспечить высоту порога не более 0,014. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
					Отсутствуют информирующие обозначения о назначении помещения.	Все	Разместить информационные таблички обозначающие назначение кабинетов на высоте от 1,4 до 1,6; п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим	Организационные мероприятия

							способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1,6.5.2 СП 59.13330.2020, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020).	
				 Фото 5.2	Туалет не оборудован крючками для костылей и крючками для одежды.	Все	Расположить в туалете крючки для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте не выше 1,3 м от уровня пола, (п.7.1/2, 7.3/5 СП 136.13330.2012). Крючки должны быть прочно и надежно закреплены (п. 6.2 СП 35-101-2001). Обеспечить контрастность цвета крючков для одежды и крючка для костылей по отношению к 5цвету стены (п.6.4.1 СП 59.13330.2020)	Организационные мероприятия.

				 Фото 5.3	Отсутствует опорный поручень у раковины.	О-н, С-п	В ванных комнатах и других местах общего пользования, где установлены раковины умывальников, предусмотрены поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальниками. (п. 6.3.3; 8.13 СП 59.13330.2020; п. 5.2.8.2 - 5.2.8.6 ГОСТ Р 51261-2017)	Текущий ремонт
				 Фото 5.4	Высота унитаза – 0,40м. Внутреннее пространство туалетной кабинки составляет 1,0 м на 0,96 м.	О-н	Изыскать возможность переоборудования существующего санузла, в универсально доступный санузел, соответствующий требованиям. **невозможно из-за конструктивных особенностей здания.** Туалетная кабина должна быть размером не менее, м: ширина - 2,2, глубина - 2,25. (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 и п. 8.13, рис. Г12 Приложения Г СП 136.13330.2012; п. 5.2.8.2 - 5.2.8.6 ГОСТ Р 51261-2017).	---
					Отсутствует кнопка вызова персонала для ситуационной помощи	Все	Установить кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи на расстоянии 0,8 м от уровня пола. Тактильно-визуальный знак обозначения кнопки	Организационные мероприятия

							вызова персонала для оказания ситуационной помощи должен размещаться над кнопкой вызова. Высота расположения верхнего края таких указателей должна быть 1,3 м от уровня поверхности. При наличии тактильно-визуальной информационной таблички и/или знака доступности объекта данный знак устанавливается под ними. (4.3.8.4 ГОСТ Р 52131-2019)	
5.2	Бытовая комната (гардеробная)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информационные таблички.	Все	Рекомендуется установить информационные таблички на входе во все санитарно-гигиенические помещения.	Организационные мероприятия
					Отсутствует кнопка вызова персонала для ситуационной помощи	Все	Установить кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи.	Организационные мероприятия

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О-н, С-п), ДЧ-И (О-в), ДП-и (С-ч, Г-п, Г-ч, У)		5.1-5.4	Текущий ремонт, организационные мероприятия

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



Комментарий к заключению: Структурно-функциональная зона не доступна для людей, передвигающихся на кресле-коляске. Здание построено до 1917 года и является объектом культурного наследия, капитальному ремонту и перестройке путей движения, ведущих непосредственно к санузлу, не подлежит. Учреждение не предназначено для посещения людей, передвигающихся на кресле-коляске в виду конструкционных особенностей здания. Санитарно-гигиенические помещения условно доступны для людей с потерей зрения и с нарушением опорно-двигательного аппарата. Для полного приспособления структурно-функциональной зоны для МГН рекомендуется установить опорные поручни вокруг раковины и унитаза, а также кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи. При последующем текущем ремонте перепады высот порогов в дверных проёмах будут устранены.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 6-02 от 14 февраля 2022 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 33"
414040, г. Астрахань, ул. Коммунистическая, д. 29

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть						
6.1.1	Двери (входные)			 Фото 2.1	Установлен устаревший универсальный знак доступности (чёрный знак человека на кресле-коляске на зелёном фоне).	К, Г, С	Установить знаки доступности объекта (входа) для людей с инвалидностью.  (п. 6.5.1 СП 59.13330.2020; п. 4.3.7.2 ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов)	Организационные мероприятия
					Отсутствует информационная табличка об учреждении (часы работы).	С-п	Рекомендуется установить информационную табличку с данными об учреждении, выполненную рельефным шрифтом, а также шрифтом Брайля. Информационная табличка должна находиться с правой стороны от ручки на высоте 1,3 - 1,5 м. Вход на	Организационные мероприятия

							земельный участок проектируемого или приспосабливаемого объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте. (п.5.1.1 СП 59.13330.2020; п. 4.3.7.3 ГОСТ Р 52131-2019; п. 4.3.6 ГОСТ Р 52131-2019)	
6.1.2	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)			 Фото 3.5	Отсутствует знак «Выход для инвалидов в кресле коляске»	К	Знак «Выход для инвалидов на кресле-коляске» применяется, если не все выходы на объекте доступны для инвалидов. Размещается над дверями доступных выходов таким образом, чтобы знак был виден как при открытых, так и при закрытых дверях, на путях движения вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к доступному выходу.(п. 6.2.1.12 ГОСТ Р 51671-2020)	Организационные мероприятия
					Отсутствует знак «Эвакуационные пути для инвалидов» («Выход там») 	К	Знаки «Эвакуационные пути для инвалидов» («Выход здесь») и «Эвакуационные пути для инвалидов» («Выход там») применяются, если не выходы для эвакуации на объекте доступны для инвалидов. Размещаются у дверей (или на дверях) эвакуационных выходов. На путях движения применяются	Организационные мероприятия

							вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу. Диапазон размещения — от 1,7 до 2,2 м (п. 6.2.1.13 ГОСТ Р 51671-2020	
6.2	Акустические средства	есть						
6.3	Тактильные средства	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне				На объекте отсутствуют системы информации для людей с инвалидностью.	Все	Рекомендуется разместить при входе на объект, а также у кабинетов и на зоне целевого помещения информирующие таблички о назначении кабинетов. Рекомендуется установить таблички с шрифтом Брайля.	Организационные мероприятия

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДУ(С-п), ДЧ-И (О-н, О-в, У, К, Г-ч, Г-п)		№ 6.1-6.2	Организационные мероприятия

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: объект оборудован системами информации и сигнализации об опасности, схема путей эвакуации не доступна для инвалидов с нарушением зрения, для остальных категорий инвалидов системы информации и сигнализации доступны частично.

СЛУЖБА
государственной охраны
объектов культурного наследия
Астраханской области

ул. Красная Набережная, д. 24, г. Астрахань, 414000
Телефон 51-23-22, 51-18-56,
E-mail: departament-07@mail.ru

от 31.10.2017 № 2300105-14

на № _____ от _____

Заведующей МБДОУ
г. Астрахани № 33

Л.В.Борзых

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области (далее - служба) рассмотрела Ваше письмо от 27.10.2017 № 152 и сообщает, что в соответствии с Постановлением Главы Администрации Астраханской области от 27.12.1993 № 230 здание, расположенное по адресу: г. Астрахань, ул. Коммунистическая, 29, является объектом культурного наследия регионального значения «Дом жилой, нач. XX в.».

Служба возражает относительно установки металлических решеток на окна первого этажа здания, в связи с возможным искажением архитектурного облика здания.

Приложение: 2л.

Руководитель службы А.А.Агеев

Н.В.Зараменская
(8512)51-18-56

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

27.I2.93 № 230

г.Астрахань

О принятии на охрану государства объектов, представляющих историческую и культурную ценность

ч. 25, 181

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.04.92 № 266 "О мерах государственной поддержки культуры и искусства в период экономических реформ", Указом Президента РФ от 09.I0.93 № I6I7 "О реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации" и в целях обеспечения сохранности объектов, представляющих историческую и культурную ценность Астраханской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

I. Принять на государственную охрану и присвоить объектам, представляющим историческую и культурную ценности, статус памятников государственного (областного) значения согласно указанному списку (приложение/).

2. Утвердить перечень изменений, вносимых в ранее принятые решения об охране памятников истории и культуры по результатам проведенной инвентаризации (приложение 2).

3. Заместителю главы администрации области Голикову Ф.Д. внести в Правительство Российской Федерации и Министерство культуры РФ предложения о внесении изменений в постановления Совета Министров РСФСР № I327 от 30.08.60 и № 624 от 04.I2.74 о снятии статуса памятника со зданий, не представляющих исторической и архитектурной ценности.

4. Решения облисполкома от [illegible] № 697, распоряжение от 29.03.76 № 206-р, постановления и распоряжения главы администрации области от 03.07.92 № I82, от 06.07.92 № I83, от 24.II.92 № 263, от 08.02.93 № 22, от I5.02.93 № 3I, от I6.06.93 № 90, от 23.II.92 № I582-р, распоряжение областного Совета народных депутатов от 25.06.92 № II3-р по данному вопросу считать утратившими силу.

Глава
администрации области А.П.Гужвин

Администрация Астраханской области
АРХИВ
ЗАВЕРЯЮ
Подпись [illegible] 09. 08 1999г.

	Городская усадьба Кононовых М.А. и И.И.	Кон.XIX в.	ул.Коммунистическая, I4 ул.Трусова, 26, 28
53.	Городская усадьба Мизандронцевых	П пол.XIX в.	ул.Коммунистическая, 2 ул.Свердлова, 4
54.	Дом Буракова П.	I886 г.	ул.Коммунистическая, 27 ул.Раскольникова, 7
55.	Дом Троянова	Кон.XIX – нач.XX в.	ул.Коммунистическая, 28
56.	Дом жилой	Нач.XX в.	ул.Коммунистическая, 29
57.	Дом Храмова И.А.	Нач.XX в.	ул.Коммунистическая, 35 пер.Березовский, 6,
58.	Подворье Чуркинского монастыря	Кон.XIX в.	ул.Коммунистическая, 38 пер.Березовский, I3
59.	Дом жилой	Нач.XX в.	ул.Коммунистическая, 39
60.	Торговая школа Косовых Г.З. и М.С.	I906–I907 гг.	ул.Коммунистическая, 48 ул.Академика Королева, 23
61.	Городская усадьба	П пол.XIX в.	ул.Советской милиции, I35
62.	Дом жилой	Кон.XIX в.	ул.Красного Знамени, I ул.Октябрьская, II
63.	Дом причта Знаменской церкви	Кон.XIX – нач.XX вв.	ул.Красного Знамени, 4
64.	Комплекс построек духовного училища	П пол.XIX в.	ул.Красного Знамени, 5, 7 ул.Чернышевского, 6
65.	Ансамбль женской и мужской приходских школ церкви во имя Знамения иконы Божьей матери	Кон.XIX в.	ул.Красного Знамени, 6, 8
66.	Биржа	I906–I9I0 гг.	ул.Красная Набережная, 2
67.	Дом лесопромышленника А.И.Губина	I897–I900 гг.	ул.Красная Набережная, 7 ул.Куйбышева, I
68.	Дом Ефремова Х.Е.	I902 гг.	ул.Красная Набережная, II
69.	Дом жилой со складами Савинова	П пол.XIX в.	ул.Красная Набережная, I9 ул.Чехова, 2 ул.Раскольникова, 2
70.	Городская усадьба купца Макарова М.Н.	I880-е гг.	ул.Красная Набережная, 30 ул.Советской милиции, I7
7I.	*Дом Саркисова М.С.*	*I878 г.*	*ул.Красная Набережная, 33*

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

г. Астрахани «Детский сад №33»

ПРИКАЗ

11.02.2022 г. №33

«О создании комиссии по проведению
обследования и паспортизации объекта
и предоставляемых на нем услуг»

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015г. № 40000), с целью определения доступности здания МБДОУ д\с №33 для инвалидов.

Приказываю:

1. Создать комиссию в составе:
Председатель комиссии- Орлов Н.В. - АРО ООО «ВОИ»
Секретарь- Власова Е.А. - делопроизводитель
Члены комиссии:
- Пахомова Е.В.- заместитель заведующего по АХР
- Быкова Т.К. – заведующий складом
2. Комиссии провести обследование здания по его доступности для инвалидов и предоставляемых для них услуг в сфере образования.
3. Комиссии по результатам обследования составить акт обследования и разработать паспорт доступности объекта для инвалидов и предоставляемых для них услуг в сфере образования.

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на Пахомову Е.В.- заместителя заведующего по АХР

5. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ Л.В. Борзых

С приказом ознакомлены:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад №33»

ПРИКАЗ

11.02.2022 г. №34

О назначении ответственных
лиц по работе с людьми
с инвалидностью

В целях оказания инвалидам необходимой помощи при посещении МБДОУ «Детский сад № 33» и предоставляемых услуг в сфере образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным лицом за организацию приема граждан, относящихся к маломобильной группе населения и инвалидам с ограниченными физическими возможностями:
- Пахомову Е.В. - зам. зав по АХР;
2. Заместителю заведующего по АХР Пахомовой Елене Викторовне: - сделать контрастную маркировку на ступеньках и дверях: маркировка должна быть как на входных ступеньках на нижней и верхней, так и внутри здания (для удобства ориентирования слабовидящих людей на каждом лестничном марше по краю первой ступени и последней должна быть выполнена контрастная полоса желтого цвета); - обеспечить наличие информационных предупреждающих знаков. Срок: при наличии финансовых средств
3. Назначить сопровождающим для инвалидов: - делопроизводителя Власову Екатерину Александровну, старший воспитатель Бимаева Наталья Васильевна;

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ №33 Л.В.Борзых

С приказом ознакомлены:

Результаты фотофиксации

1. 2. Вход в здание



Фото 2.1 (6.1)



Фото 2.2

3. Пути движения внутри здания



Фото 3.1



Фото 3.2



Фото 3.3



Фото 3.4




Фото 3.5 (6.2)



Фото 3.6



Фото 3.7



Фото 3.8



Фото 3.9



Фото 3.10

4. Зоны целевого назначения объекта



Фото 4.1



Фото 4.2



Фото 4.3



Фото 4.4




Фото 4.5



Фото 4.6



Фото 4.7



Фото 4.8